

プリンター・ドライバー テストページの印刷方法

1. [スタート]-[設定](歯車マーク)-[デバイス]-[プリンターとスキャナー]の順にクリックします。
2. 接続されているプリンターの一覧が表示されますので、“JBAT 5577-M Model” を選択し、「管理」をクリックします。
3. 以下の画面が表示されますので、“テスト ページの印刷” をクリックします。

